

Nicht reparierbare Produkte

Für gewisse Produkte können leider keine Reparaturen im klassischen Sinne durchgeführt werden. Dies liegt zum einen daran, dass sich eine Reparatur aus Kostengründen nicht lohnt, keine Ersatzteile verfügbar sind, oder dass eine Reparatur aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich ist. So kann z.B. durch nicht wieder lösbare Verklebungen oder fest fixierte Einheiten eine Demontage unmöglich sein.

Daher werden diese Produkte nur komplett ausgetauscht. Dieser Austausch geschieht gegen Neuware in Originalverpackung und 2-jähriger Gewährleistung mit 20% Rabatt zu Ihrem Einkaufspreis. Das ausgetauschte, defekte Produkt wird kostenfrei verschrottet.

Unten stehende Tabelle zeigt die Liste der nicht reparierbaren Produkte:

Produkt	discontinued	Im Austausch gegen Neuware mit 2-jähriger Garantie
Custom Headset Gear		Custom Headset Gear
DMX 29	x	TG-V 30ds
DT1		DT1
DT2		DT2
DT3		DT3
DTX 10	x	XP-50ie
DTX 100	x	DTX 102ie
DTX 20	x	XP-50ie
DTX 30	x	XP-50ie
DTX 35		DTX 35
DTX 40	x	XP-50ie
DTX 50	x	DTX 102ie
DTX 60	x	DTX41ie
DTX 80	x	DTX 102ie
DTX101ie	x	DTX 102ie
DTX102		DTX102
DTX300p	x	DTX501p
DTX41ie		DTX41ie

DTX71ie		DTX71ie
DX120		DX120
DX160		DX160
FX 1	x	DTX501p
MCE 55	x	TGL55
MCE 7	x	TGL55
MMX 100	x	MMX 102ie
MMX101	x	MMX102
MMX102		MMX102
MMX41		MMX41
MPX-50ie		MPX-50ie
Opus 29	x	TG-V 30ds
Opus 39 / Opus 39S	x	TG-V 35d / TG- V 35ds
Opus 59 / Opus 59S	x	TG-V 50d / TG- V 50ds
PEM 10.18		PEM 10.18
PEM 60.18		PEM 60.18
SX 10	x	XP-50ie
TG-V 30ds		TG-V 30ds
TG-V 35d / TG- V 35ds		TG-V 35d / TG- V 35ds
TGX 47	x	TG -I 50d
TGX 48	x	TG -V 50d
TGX 58	x	TG -V 50ds
XP-50		XP-50
MPR-210	x	MPR-210 MKII
MPR-211	x	MPR-211 MKII